என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். முழுமையாகப் பெற்று கொடுத்தால்தான் சரியாக இருக்கும். பத்திரிகையிலே வந்திருக்கிறது அல்லது மீனவர்கள் போராடுகிறார்கள் என்று மட்டும் சொல்வது பொருத்தமாக இருக்காது. என்ன நடந்தது, அதற்கு என்ன மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது என்பதை எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக பதில் சொன்னால்தான் அது உரிய பதிலாக அமையும். அதற்காக உரிய கால அவகாசம் அரசாங்கத்திற்குத் தேவைதான் என்கிற காரணத்தாலே இன்றைக்கு எடுக்கவில்லை.

2. கவன ஈர்ப்பு

(அ) தலைஞாயிறு நடிப்பிசைப் புலவர் சர்க்கரை ஆலைக் கழிவு நீரால் சீர்காழிப் பகுதி குடிநீர், விளைநிலம் பாதிக்கப் படுவது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வுகள் குறித்த கவன ஈர்ப்பு. திரு. து. மூர்த்தி அவர்கள், அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார்.

திரு. து. மூர்த்தி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''மயிலாடுதுறை வட்டம், தலைஞாயிறு நடிப்பிசைப் புலவர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையிலிருந்து வெளிவரும் கழிவு நீரால் சீர்காழி பகுதியில் குடிநீர் மற்றும் விளைநிலம் பாதிப்பு குறித்து'' மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை ஒன்று அவைமுன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அறிக்கை

திருவாளர்கள் நடிப்பிசைப் புலவர் கே. ஆர். ராமசாமி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் நாகை காயிதே மில்லத் மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறை வட்டத்தில், தலைஞாயிறு கிராமத்தில் 25-1-1967 முதல் செயல்பட்டு வருகின்றது.

இந்த சர்க்கரை ஆலையில் கீழ்க்கண்டவை உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றன.

1. சர்க்கரை .. 4,000 டன் மாதத்திற்கு
2. சர்க்கரை கசடு .. 1,500 டன் மாதத்திற்கு
3. பில்டர் கேக் .. 800 டன் மாதத்திற்கு
4. கரும்பு சக்கை .. 12,000 டன் மாதத்திற்கு

இந்த சர்க்கரை ஆலையானது கீழ்க்கண்ட மூலப் பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றது.

1. கரும்பு .. நாளொன்றுக்கு 1,900 டன்
2. சுட்ட சுண்ணாம்பு நாளொன்றுக்கு 2.53 டன்
3. சல்பர் .. நாளொன்றிற்கு 600-700 கிலோ

இந்த தொழிற்சாலை, குடிநீர் மற்றும் தொழிலாளர்களின் அன்றாட உபயோகத்திற்காக 90 கிலோ லிட்டர் தண்ணீரையும், குளிர்விப்பதற்காக 50 கிலோ லிட்டர் தண்ணீரையும், செய் முறைக்காக 1,450 கிலோ லிட்டர் தண்ணீரையும் பயன்படுத்தி வருகின்றது.

சர்க்கரை ஆலையிலிருந்து 60 கிலோ லிட்டர் வடிகால் கழிவு நீரும், 700 கிலோ லிட்டர் செய்முறை கழிவு நீரும் வெளியேற்றப் படுகின்றன.

சர்க்கரை உற்பத்தி செய்வதற்கான செயல்முறை கீழ் வருமாறு:—

கரும்பானது பிழியப்பட்டு சாறு எடுக்கப்படுகின்றது கரும்பு சாரானது வடிகட்டப்பட்டு தெளியவைக்கப்படுகின்றது. தெளிய வைக்கப்பட்ட சாரானது சூடேற்றப்பட்டு சுண்ணாம்பு மற்றும் சல்பர்—டை—ஆக்சைடு வாயுவினால் சுத்தம் செய்யப் படுகின்றது. சுத்தம் செய்யப்பட்ட சாரானது செறியூட்டப்பட்டு பாகு தயாரிக்கப்படுகின்றது. சர்க்கரைப் பாகு சூடேற்றப் பட்டு சர்க்கரை துகள்களாக தயாரிக்கப்படுகின்றது. பின் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றது.

[1992 மார்ச் 27] [திரு. சு. முத்துசாமி]

செயல்முறையிலிருந்து கழிவு நீரானது கரும்பு அரைப்பு பகுதி, கொதிகலன் பகுதி, தரையினைக் கழுவும் தண்ணீர் மற்றும் ஸ்ப்ரே பாண்ட் உபரி நீர் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

செயல்முறை கழிவு நீரினை சுத்திகரிப்பதற்கு கழிவு நீர்ச் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கீழ்க்கண்ட அமைப்புகள் உள்ளன:—

1. எண்ணை மற்றும் கிரீஸ் வடிப்பான்
2. சுண்ணாம்பு கலக்கும் தொட்டி
3. சேகரிக்கும் தொட்டி
4. உயிரகமில்லா கழிவு நீர் சுத்திகரிப்புத் தொட்டி
5. காற்றேற்றும் தொட்டி
6. தெளிய வைக்கும் தொட்டி
7. சேறு உலர்த்தும் படுகை-4

சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட செயல்முறை கழிவு நீரானது தொழிற்சாலைக்கு அருகில் செல்கின்ற பொதுப்பணித் துறை பாசன வாய்க்காலில் வெளி விடப்படுகிறது.

சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட செயல்முறைக் கழிவு நீரினை பரிசோதித்ததில் அது தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் நிர்ணயித்துள்ள வரைமுறையினை விட அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

20-2-1992 அன்று சர்க்கரை ஆலை ஆய்வு செய்யப்பட்ட பொழுது சுத்திகரிப்பு நிலையம் இயக்கப்படவில்லை எனவும், செயல்முறை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாமல் அருகிலிருந்த நிலத்தில் வெளிவிடப்பட்டது தெரிய வந்தது. ஆகவே சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை தொடர்ச்சியாக இயக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும் சர்க்கரை ஆலையின் நிர்வாகியை 6-3-1992 அன்று தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரிய அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள குறைபாட்டினை எடுத்துக் காட்டி, சுத்திகரிப்பு நிலையம் தொடர்ந்து இயங்க எடுக்கப் பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்தும், செயல்முறை கழிவுநீர் பாசன வாய்க்காலுக்கு செல்லாமல் இருக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் கொதிகலன் புகைபோக்கியிலிருந்து வெளிவரும் தூசியினைத் தடுக்கவல்ல தூசு திரட்டியினை சரி செய்ய எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

[திரு. சு. முத்துசாமி] [1992 மார்ச் 27

விவாதத்தின்பொழுது சர்க்கரை ஆலையின் நிர்வாகி செய்முறை கழிவு நீர் சுத்தம் செய்யப்படாமல் வெளியேற்றம் செய்யப்படும் பாதையினை உடன் அடைப்பதாகவும் செயல்முறை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் காற்று சுத்திகரிப்பு சாதனத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து தொடர்ச்சியாக இயக்குவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் இத்தொழிற்சாலையைத் தொடர்ந்து முனைப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது.

திரு. து. மூர்த்தி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நடிப்பிசைப் புலவர் கே. ஆர். இராமசாமி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் மூலமாக வெளிவருகின்ற கழிவு நீரை முறையாக அவர்கள் வெளியேற்றாமல் அந்த நீர் சீர்காழி பகுதியிலே இருக்கின்ற திருநகரி வாய்க்கால் என்ற இடத்திலும், வைத்தீஸ்வரன் கோயில் ஊராட்சிப் பகுதியில் இருக்கின்ற குளங்கள் நீர்நிலைகள் போன்ற அந்தப் பகுதியிலே இருக்கின்ற அத்தனை வாய்க்கால்களிலும் இந்த கழிவுநீர் வந்து சேர்ந்ததால் அந்தப் பகுதியிலே இருக்கின்ற மக்கள் அந்த நீரை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்து வருகிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்தப் பகுதியிலே இருக்கின்ற விளை நிலங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே, இதைத் தொடர்ந்து கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஆவன செய்வார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு சு. முத்துசாமி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இது சம்பந்தமாக உரிய நடவடிக்கைகளை மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் எடுத்திருக்கிறது. சமீபத்திலே அந்த ஆலையின் நிர்வாக இயக்குநரை அழைத்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் வெளியிலே விடக் கூடாது. ஒருவேளை சுத்திகரிப்பு நிலையம் முறையாக செயல்படவில்லையென்று சொன்னால், அந்தத் தண்ணீர் வெளியிலே வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் நேராகவே அவர்களை அழைத்துப் பேசி அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறது. எனவே, இனிமேல் அநேகமாக இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்காமல் அந்த ஆலை நடந்துகொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.

முற்பகல் 9-45

திரு. து. மூர்த்தி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இன்றைக்கு அந்தக் கழிவு நீரால் சுமார் 10,000க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் அதிகாரிகளை அழைத்து நேரடியாகப் பேசி இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். அதற்கு என்னுடைய

1992 மார்ச் 27] [திரு. து. மூர்த்தி]

மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து அதிகாரிகளுடைய அலட்சியப் போக்கால் அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஏழை விவசாயிகள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதோடு, மிக முக்கியமான பெருந்தோட்டம் ஏரியிலும், திருவாளி ஏரிப் பகுதியிலும் இருக்கிற ஒரு லட்சம் மீன்கள் நாசமடைந்திருக்கின்றன. இன்றைக்கு அந்த நஷ்டத்தோடு, பொது மக்களின் விளை நிலங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால், அங்கே பயிர், தானிய வகைகள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தொடர்ந்து இதுபோன்ற நிலைமை ஏற்படாத வண்ணம், வடிகால் வாய்க்காலில் அந்தக் கழிவு நீரை விடுவதற்கு அரசு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு ஒரு முறையை மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் கண்டு, அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஏழை விவசாயிகளுடைய துயரை நீக்க ஆவன செய்வார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கனவே சொன்னேன். மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்திலே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை அழைத்து உரிய அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஏற்கனவே இருக்கிறது. அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையம் முறையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால் இந்தக் கழிவு நீர் வெளியே வருவதால் ஏற்படும் ஆபத்து இருக்காது. சுத்திகரிப்பு நிலையம் பயன்படாத நிலையிலே, அதை உபயோகிக்காமல், கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் வெளியேற்றுகிற போதுதான் இந்தப் பிரச்சினை உருவாகிறது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட ஆலையினுடைய நிர்வாகிக்கு சுத்திகரிப்பு நிலையம் எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் இயங்காமல் இருக்கக் கூடாது. கண்டிப்பாக இயக்குகிற நிலையைக் கண்காணித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும்; ஒருவேளை அப்படி இயங்காத நிலை ஏற்படுமானால் அந்தத் தண்ணீர் வெளியே போகாமல் தடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அது இயங்குகிற வரையில் அந்த ஆலை நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும். என்ற அறிவுரை எல்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஒழுங்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற வரையில், தண்ணீர் வெளியில் வருவதில் பிரச்சினை இருக்காது. அதை இனிமேல் மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் மிகக் கவனமாகக் கண்காணிக்கும் என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

(ஆ) நீலகிரி மாவட்டத்தில் லாரிகள் ஓடாதது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அடுத்த கவன ஈர்ப்பு. திரு எச். எம். ராஜு அவர்கள் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம்